

Miljö- och stadsbyggnadskontoret
Amanda Hedenborg
0856891273

Datum: 2026-04-01
Diarienummer: M-2026-254

Information till Skogsviks båtklubb angående föroreningar

Ärende


I linje med pågående uppdrag från kommunstyrelsen så har kommunen utfört markundersökningar inom Skogsviks båtklubs markområde. Undersökningarna som har utförts inom Skogsviks båtupställningsplats har visat att det finns höga halter av bland annat polyklorerade bifenyler (PCB) samt vissa metaller.

Riskbedömningen (mer info nedan) visar att det finns en risk för negativ påverkan på hälsan vid vistelse inom båtupställningsområdet på grund av att det förekommer höga halter av föroreningar ytligt i marken/jorden. Blyhalter över det hälsoriskbaserade riktvärdet för intag av jord förekommer ställvis. Med intag av jord menas att jorden intas via munnen oavsiktligt eller avsiktligt (småbarn). I ett område inom båtupställningsplatsen förekommer det även höga halter av arsenik i ytlig jord.

Att vistas inom båtklubbens båtupställningsområde är inte farligt i sig men med anledning av främst de uppmätta blyhalterna har nedanstående rekommendationer tagits fram.

Rekommendationer vid vistelse inom båtklubbens område

- Små barn som kan komma i kontakt med ytlig förorenad jord bör hållas under uppsikt så de inte stoppar jord eller föremål som varit i kontakt med jord i munnen.
- Barn bör inte leka i jorden inom området.
- Husdjur som tas med på området bör hållas under uppsikt
- Vid kontakt med jord bör händerna tvättas.
- Händerna bör tvättas innan intag av mat och dryck och efter vistelse inom båtklubbens område.
- Minimera aktiviteter inom området som gör att jord dammar ex. sopning



Miljö- och stadsbyggnadskontoret
Amanda Hedenborg
0856891273

Datum: 2026-04-01
Diarienummer: M-2026-254

Riskbedömning

Utifrån de undersökningar som utförts är bedömningen att det finns en risk för hälsorisker avseende arsenik, bly och PCB främst kopplat till intag av jord. Exponering för föroreningar i området kan främst ske genom intag av jord, inandning av jordpartiklar och hudkontakt med förorenad jord och damm. Risken för exponering ökar eftersom ytan inte är hårdgjord.

Den tid som vuxna och barn vistas på båtupställningsplatsens område bedöms vara begränsad och förekomma vid enstaka och kortare tillfällen under året. Riskerna är begränsade förutsatt att rekommendationerna följs.

För miljö- och stadsbyggnadsnämnden,

Amanda Hedenborg
Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Sofia Alpsjö Siljevall
Miljöchef

Expedieras digitalt till:
Skogsviks båtklubb
Kommunstyrelsen

